



Mercedes-Benz 1317 / Bergingswagen / Euro 101 Laadkraan / Plateau / Bril / Lier / Hydraulische Oprijplaten

Allgemeine Merkmale

Marke	Mercedes-Benz
Model	1317
Unterkategorie	Abschleppfahrzeug
Kilometerstand	180.195km
Farbe	Gelb
Zustand	Gebraucht
Allgemeinzustand	Gut
Kraftstoff	Diesel



Mercedes-Benz 1317 / Bergingswagen / Euro 101 Laadkraan / Plateau / Bril / Lier / Hydraulische Oprijplaten

Technische Specificaties

Anzahl der Achsen	2
Achsenkonfiguration	4x2
Übertragung	Handgeschenk

Zubehör

- 2 Pedale Steuerung
- 3. Ventil
- 4. Ventil
- 5. Ventil
- Cabin
- Schlauchgruppen
- Arbeitsscheinwerfer hinten
- Arbeitsscheinwerfer vorne
- Verwärmungsautomatik
- Frontscheibe
- Rundumleuchte
- Sonnenschutzklappe
- Werkzeugkasten
-